

アプリケーション	内容
全般	<ul style="list-style-type: none"> ・グリッド設定においてグリッド間隔と分割数の組み合わせで割り切れない座標数値になる場合に、警告メッセージを表示するようにしました。 ・クイックメニューから「外構 CAD」を削除しました。
プラン図	<ul style="list-style-type: none"> ・新規プラン作成時、グリッド設定確認を表示するようにしました。 ・自動生成部材の建具注記の設定において、注記の表示制御が部材指定した建具、部材指定していない建具で連動してしまう現象を修正しました。 ・カーテン自動配置でカーテンボックスを設置する際の高さ制限を行わないように対応しました。 ・カーテン自動配置で配置可能なサイズの建具にカーテンが取り付けられない現象を修正しました。 ・表示部材の「寸法線(内法)」にチェックを入れて内法寸法を表示し壁を移動したときに、更新される内法寸法が壁仕上げ面からずれて表示されることがある現象を修正しました。 ・セット部品を配置直後に SPEED/ShIP 部品を配置すると、直前に配置したセット部品に置き換わってしまう現象を修正しました。
3D パース	<ul style="list-style-type: none"> ・斜めの壁に外部下り壁を配置すると、外壁水切りが長く伸びてしまうことがある現象を修正しました。
図面編集	<ul style="list-style-type: none"> ・特定の環境で作成された DXF ファイルが読み込みできないことがある現象を修正しました。 ・平行移動時のラバーバンドのスナップ反応速度を改善しました。
矩計図	<ul style="list-style-type: none"> ・垂直な天井が存在すると、正常に矩計図が出力されない現象を修正しました。
シックハウス対策チェック	<ul style="list-style-type: none"> ・特定の部屋名称の存在によって、帳票出力で「旧バージョンで作成された区画が含まれています。処置を継続しますか？」と警告メッセージが表示される現象を修正しました。
外皮性能計算	<ul style="list-style-type: none"> ・画面を最大化ではない状態で外皮性能計算の起動と終了を繰り返すと、部材設定一覧の領域が徐々に大きくなる現象を修正しました。 ・部材一括変更で実行した際に、陸屋根、屋上バルコニーの断熱仕様が反映されない現象を修正しました。 ・部材設定一覧で設定した屋根/天井の断熱設定が、外皮性能計算を起動しなおすと変わってしまうことがある現象を修正しました。 ・外壁[基礎部][土台部][胴差(軒桁)部][階間部]において、隣接空間を変更して外皮性能計算を起動しなおすと、変更内容が保持されていない現象を修正しました。
物件選択	<ul style="list-style-type: none"> ・DATA フォルダ以外のプランを選択したときに、Madric Drive へのアップロードに失敗する現象を修正しました。