

A's 2021 (Ver.4.00.003) プログラム更新内容 [提供日：2021/5/24]

【サポート会員】は、サポート会員にご加入の方のみご利用いただけます。

アプリケーション	内容
全般	<ul style="list-style-type: none"> ・USB 認証版で、サポート会員部品が利用できない現象を修正しました。
プラン図	<ul style="list-style-type: none"> ・区画を反転移動、反転複写、回転移動、回転複写すると現場作成出窓の建具の高さが変わってしまう現象を修正しました。 ・建具部材指定で同じ位置に重ねて建具を配置すると、先に配置されていた建具が消える現象を修正しました。 ・建具部材指定で同じ位置に重ねて建具を配置する際、もしくは、重ねて配置後に一方を編集する際に、もう一方の付属品が連動してしまう現象を修正しました。 ※その他、「高さ設定」「3D パース」「鳥瞰図」「カラー立面」「立面図」「断面図」「矩計図」でも同様の現象が発生することがありました。 ・1/50 図面設定もしくは 1/100 図面設定の「自動生成部材」の建具注記タブにおいて、注記設定を開き変更して確定後、再度注記設定を開くと、コンボボックスに表示されているパターンの内容に変わっている現象を修正しました。 ・1/50 図面設定もしくは 1/100 図面設定の「自動生成部材」の建具注記タブにおいて、注記設定を開きパターン登録を行うと、正しく反映されないことがある現象を修正しました。 ・1/50 図面設定もしくは 1/100 図面設定の「自動生成部材」の建具注記タブにおいて、注記設定で初期登録されている「デフォルト」「パターン 1」「パターン 2」は、同名で追加できないように対応しました。
リアルタイム 3D ビューア	<ul style="list-style-type: none"> ・何も選択せずに右クリックを押下すると、リアルタイム 3D ビューアがエラーになる現象を修正しました。
屋根伏図	<ul style="list-style-type: none"> ・下書き線を移動、複写、伸縮した直後にスナップしなくなる現象を修正しました。 ・【サポート会員】以下の太陽光パネルとパワーコンディショナーを追加しました。 [LOOP] 太陽光パネル：LP-325M-60MH-002 パワコン：LP-P55LH-SDB
三次元化処理	<ul style="list-style-type: none"> ・屋内車庫の上部にバルコニーを入力すると、バルコニーの床から屋内車庫の内壁が飛び出る現象を修正しました。 ・壁厚みの設定によって、床が内壁からはみ出ることがある現象を修正しました。 ・屋根伏図で軒裏を手動で入力し、高さ合わせを利用して調整すると、3D パースで軒裏が水平にならない現象を修正しました。 ・斜めの壁にドアを配置すると、ドアノブが表示されない現象を修正しました。

<p>鳥瞰図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・起動している物件にない階数が鳥瞰図の表示階で設定されていると、鳥瞰図がエラーになる現象を修正しました。 ※この場合、1階が表示されるようになります。
<p>図面編集</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・用紙サイズが印刷設定の原稿サイズに反映されないことがある現象を修正しました。
<p>図面マネージャ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・作成中の図書に、作成済みのテンプレートから図面を追加できる「テンプレート追加読み込み」機能を搭載しました。 ・メニュー内のアクセラレータキーが被っている現象を修正しました。
<p>立面図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・立面図で加筆した線、文字、寸法線、補助線、2D シンボルを選択し右クリックすると、立面図がエラーになる現象を修正しました。
<p>建具表</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・建具部材指定で配置した建具において、建具記号や名称等の変更内容が記憶されない現象を修正しました。
<p>数量算出</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「玄関ポーチ表面積」「玄関外ポーチ表面積」の数量において、ポーチ壁、外部腰壁、外部登り壁と接する部分の側面面積が除外されない現象を修正しました。 ・「玄関ポーチ表面積」の数量が、「玄関外ポーチ表面積」にも算出されてしまう現象を修正しました。 ・「玄関ポーチ表面積」「玄関外ポーチ表面積」の数量見える化に対応しました。 ・「玄関ポーチ表面積」「玄関外ポーチ表面積」に、スロープポーチも対象とするように改善しました。
<p>建物の燃費ナビ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・3D 確認の表示において、窓の設置高さが階基準からの高さになっている現象を修正しました。 ・仕様入力の Step4 窓の設定において、断熱補強の補強物に内窓を選択した際に、日射取得率の計算に反映されない現象を修正しました。 ・外部環境で方位を変更後、設定済みの仕様入力プラン情報を取込むと Step4 窓の設定の東西南北がおかしくなる現象を修正しました。
<p>外皮性能計算</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外皮仕様設定ツールの「屋根、天井、外壁、床の設定」のユーザ定義追加で、対象部位が屋根の場合でも、外壁等同様、低減率指定ができるように修正しました。