

## A's 2021 (Ver4.00.005) プログラム更新内容 [提供日：2021/8/2]

【サポート会員】は、サポート会員にご加入の方のみご利用いただけます。

アプリケーション	内容
<p><b>プラン図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファイルの破損によって、プラン図が起動できなくなることがある現象を修正しました。</li> <li>・建具注記に建具部材指定の項目を設定すると、建具注記が表示されないことがある現象を修正しました。</li> <li>・建具部材指定で配置した建具の戸袋に直交する壁を削除できないことがある現象を修正しました。</li> <li>・区画配置後に壁の移動等で区画を変形し、その区画を含む部材の複写を行うと、指定した位置ではなく同じ位置に複写される現象を修正しました。</li> <li>・建具部材指定で配置した建具に付属品を設定し、その建具を含む部材の複写を行うと、指定した位置ではなく同じ位置に複写される現象を修正しました。</li> <li>・1/50 平面図において、片引(厚壁)、玄関片引、勝手口片引の額縁見付を変更すると、壁と建具の間に隙間があくことがある現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>屋根伏図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【サポート会員】以下の太陽光パネルとパワーコンディショナーを追加しました。</li> <li style="padding-left: 20px;">[ハンファ Q セルズジャパン]</li> <li style="padding-left: 20px;">太陽光パネル：Q.PEAK DUO-G9 355、Q.PEAK DUO MS-G9 235</li> <li style="padding-left: 20px;">パワコン：KPK-A40、KPK-A55</li> <li style="padding-left: 20px;">[アキシテック]</li> <li style="padding-left: 20px;">太陽光パネル：AC-445MH/144S</li> </ul>
<p><b>外構図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・編集操作で敷地面の高さが許容範囲の「±99,999.99mm」を超えることを回避するよう改善しました。</li> </ul>
<p><b>3D パース</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファイルの破損によって、3D パースが起動できなくなることがある現象を修正しました。</li> <li>※その他、鳥瞰図、カラー立面、立面図でも同様の現象が発生することがあり、修正しました。</li> <li>・視点位置によって部材を要素選択できないことがある現象を修正しました。</li> <li>・「V-Ray レンダリング」「3D Player 保存」「A's VR 保存」で、樹木・人物で配置した鉢の表現が滑らかになるように修正しました。</li> </ul>
<p><b>三次元化処理</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・天井高と同じ上端高、開口高の建具を入力すると、建具の開口部をふさが面ができてしまう現象を修正しました。</li> <li>・一直線上に幅の異なるフェンスを配置すると、不要に長いフェンスが生成される現象を修正しました。</li> <li>・ハイサイドライト建具の額縁に内壁が少しはみ出る現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>物件概要</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まれに（特定環境下において）物件概要で「OK」を押下したときに、物件データのファイル作成に失敗しエラーになることがある現象を修正しました。</li> </ul>

<p><b>図面編集</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テンプレートの文字配置において、文字入力の「文字情報設定」[スタンプから]「スタンプへ」の機能が正常に動作しない現象を修正しました。</li> <li>・イメージの配置で、環境依存文字を使用したフォルダやファイル名を選択したとき、イメージのアイコンをクリックしても無反応になることがある現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>矩計図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動生成部材で設定した基礎外側の基礎断熱材が地業まで伸びず途中で途切れた表現になる現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>壁量チェック</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3階に耐力壁を配置した後にアンドゥを実行するとエラーになる現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>確認申請書作成</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中間検査申請書の第三面【8.特定工程】において、【0.特定工程工事終了年月日】となっているのを【0.特定工程工事終了（予定）年月日】に修正しました。</li> </ul>
<p><b>床伏図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・壁量チェックで火打等の部材を選択した状態で、床伏図の画面で要素選択しようとするエラーになる現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>基礎伏図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・布基礎の設定で、立ち上がりの「深さ」にプラス値を入力して配置すると、断面図配置でエラーになることがある現象を修正しました。また、立ち上がりの「深さ」にプラス値を入力したとき、下向きの寸法として扱うように仕様変更しました。ベタ基礎の「根入り深さ」、独立基礎の柱脚の「深さ」も同様です。</li> </ul>
<p><b>wallstat 連携</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・A's スタートメニューの各種ツールの「wallstat 連携仕様設定」が起動できない現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>詳細積算</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種仕様設定での項目追加や編集において、環境依存文字を使用したときに正常に登録されない現象に対して、使用できない環境依存文字や禁止文字を使用して登録を行えないようにする対応を行いました。</li> </ul>
<p><b>建もの燃費ナビ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各設定ダイアログがディスプレイの画面外にある場合に自動的にディスプレイの画面内に移動するように改善しました。</li> <li>・建具の数が多い場合に、作成した PHPP の Windows シートに一部の建具の情報が反映されない現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>外皮性能計算</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原点移動によって、部材の方位が正しく認識されないことがある現象を修正しました。</li> <li>・部材設定一覧で土間床・基礎の仕様を設定後に、外皮性能計算を起動しなおすと、一部の仕様が空欄になることがある現象を修正しました。</li> <li>・住まいの省エネ評価シートの「説明書」シート内の不要な記述を削除しました。</li> </ul>
<p><b>物件管理クラウド</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows 設定でデータ形式のカレンダーを「和暦」にしている状態で物件管理クラウドからエクスポートした場合、その物件を起動できない現象を修正しました。</li> </ul>