

アプリケーション	内容
プラン図	<ul style="list-style-type: none"> ・1つの壁に複数の戸袋が存在すると、柱自動配置の実行でプラン図の画面が固まることのある現象を修正しました。 ・内角が90度を越える壁と接する位置に柱形を配置すると、エラーになる現象を修正しました。 ・画像登録の画面にある「ハウスクリエーター情報のインポート」は不要なボタンのため削除しました。 ※その他、外構図の画像登録も同様です。 ・画像登録の画面にある「高品位」のチェックはほぼ効果がないため削除しました。 ※その他、外構図、パースの画像登録も同様です。
屋根伏図	<ul style="list-style-type: none"> ・建物外郭の寸法が小数になる場合に、屋根の自動生成で軒の出が正しく生成されない現象を修正しました。 ・入力したパラペットが、プラン図の壁の変更によって位置が不要にずれてしまうことのある現象を修正しました。
高さ設定	<ul style="list-style-type: none"> ・立面表示で、ポーチ、テラスの設定ダイアログのヘルプを開いたときに、ページが存在しない現象を修正しました。
3D パース	<ul style="list-style-type: none"> ・ポーチ、テラスの設定ダイアログのヘルプを開いたときに、ページが存在しない現象を修正しました。
三次元化処理	<ul style="list-style-type: none"> ・壁厚が薄い場合に、梁形で入力した梁の垂直面が生成されない現象を修正しました。 ・階段下にある収納などを仕切る全壁が、階段の上にはみ出ることがある現象を修正しました。
図面マネージャ	<ul style="list-style-type: none"> ・画面スタイル変更において、ツールボタンのプレビューが画面からはみ出す現象を修正しました。
立面図	<ul style="list-style-type: none"> ・SPEED/ShIP 部品の付属品部品が立面図に表示されない現象を修正しました。
矩計図	<ul style="list-style-type: none"> ・切断線の位置や長さによって不要な線や部材が表示される現象を修正しました。
法規チェック	<ul style="list-style-type: none"> ・区画に配置されている建具が多い場合に、図面出力を実行するとエラーになることのある現象を修正しました。
シックハウス対策チェック	<ul style="list-style-type: none"> ・「天井裏等の措置」のアイコンをクリック、または、「天井裏等の措置」ダイアログを開いて OK を押したタイミングで、シックハウス対策チェックがエラーになることのある現象を修正しました。

壁量チェック	<ul style="list-style-type: none"> ・耐力壁自動配置において、建具のある位置に耐力壁が配置されることがある現象を修正しました。
仕上表	<ul style="list-style-type: none"> ・部屋仕上材設定、部位仕上材設定、部材情報設定にある「商品設定」に関連する項目は利用用途がない機能のため削除しました。
基礎伏図	<ul style="list-style-type: none"> ・一括配置でアンカーボルトを配置すると、1 つの柱にホールダウン専用アンカーボルトが 2 つ配置され、金物一覧の設定通りにならないことがある現象を修正しました。 ・間取りによって、一括配置で床下換気口が 1 つも配置されないことがある現象を修正しました。
数量算出	<ul style="list-style-type: none"> ・数量の項目をソートしたときに、数値の大小でソートされない現象を修正しました。
建物の燃費ナビ	<ul style="list-style-type: none"> ・上階が吹抜になっている区画の内法気積が正しく計算されない現象を修正しました。 ・3D 確認の内法気積において、床高を考慮した高さで表示されない現象を修正しました。
外皮性能計算	<ul style="list-style-type: none"> ・開口部が正常に認識されず、図面出力結果に反映されないことがある現象を修正しました。
物件管理クラウド <small>(A's 2022 では「Madric Drive」)</small>	<ul style="list-style-type: none"> ・「物件管理サーバー」からアップロードするときにエラーメッセージが出る現象を修正しました。