

A's 2022 (Ver5.00.002) プログラム更新内容 [提供日：2022/3/22]

【サポート会員】は、サポート会員にご加入の方のみご利用いただけます。

アプリケーション	内容
物件概要	<ul style="list-style-type: none"> ・建物階数の設定で、地上階を 0 に設定できてしまう現象に対して、1 以上になるように対応しました。
プラン図	<ul style="list-style-type: none"> ・配置した通り芯を複写し、複写後の通り芯文字を文字変更するとプラン図がエラーになる現象を修正しました。 ・建具の片引きを入力する際に、起点側に接続する壁の壁厚みによってプラン図がエラーになることがある現象を修正しました。 ・稀に（特定環境下において）部屋名変更によってプラン図がエラーになることがある現象を修正しました。 ・登り壁や斜下り壁を起点と終点の高さを逆にして複写、移動すると、終点の高さが 0 になる現象を修正しました。 ・R 状に入力された外部壁に、壁厚み設定が反映されない現象を修正しました。 ・建具部材指定の建具において、同じ位置に複写して上下に並ぶように高さを設定すると、壁の移動等に追従しなくなる現象を修正しました。 ・メーカー建具の勝手口、勝手口片引において、通風ドアの柄を追加し、表現を改善しました。 ・部品の配置において、注記にチェックを入れてダブルクリックで配置するとエラーメッセージが表示されて配置できないことがある現象を修正しました。 ・お気に入り登録した部品において、別のフォルダにお気に入り登録や、お気に入りグループ内でフォルダ移動ができるように改善しました。 ・ダミーキッチンを反転して配置すると、画像出力時に塗りの表現がなくなる現象を修正しました。
屋根伏図	<ul style="list-style-type: none"> ・太陽光パネルの配置において、一部のパワーコンディショナーメーカーがリストに表示されない現象を修正しました。 ・【サポート会員】以下の太陽光パネルを追加しました。 [ソーラーフロンティア] 太陽光パネル：SFB250-88A [ガリレオコーポレーション] 太陽光パネル：AC-445MH/144S
高さ設定	<ul style="list-style-type: none"> ・展開表示モードにおいて、天井基準で配置した部品が正しい位置に表示されない現象を修正しました。 ・立面モードに表示される外部腰壁、外部登り壁の上端位置が正しく表示されない現象を修正しました。 ※外部意匠配置でも同様です。
外部意匠配置	<ul style="list-style-type: none"> ・片開きの建具に窓モールを配置すると、立面モードでの表示が正しくない現象を修正しました。

<p>三次元化处理</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・一定以上の屋根の勾配と軒先厚の設定によって、軒裏が鼻隠しからはみ出て表現される現象を修正しました。
<p>図面編集</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・配置したハッチングをオブジェクトモード ON にして移動・変形・回転すると、ハッチング線分が消えることがある現象を修正しました。
<p>立面図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・作成条件の外部タブにある基礎出幅の設定とポーチ壁の位置によって、壁芯を示す点線から建物がずれて表示されることがある現象を修正しました。
<p>建物求積図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・インフォバーの機能が動作しない現象を修正しました。
<p>矩計図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・片流れ屋根の水下側と水上側の軒の出が異なる時、屋根の断熱材が正しく表現されない現象を修正しました。 ・床高が異なる部屋の間腰壁を配置すると、腰壁高さが正しく表現されないことがある現象を修正しました。
<p>壁量チェック</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・接合部金物の自動配置を実行せずに図面一括出力で接合部検討の図面出力した際に、接合部金物が表示されなくなった現象を修正しました。
<p>展開図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・現場作成出窓を配置した部屋を部屋リンク設定すると、切断線を選択できなくなる現象を修正しました。
<p>電気設備図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・図面設定の出力部材で、屋根部品にチェックを入れても図面出力されない現象を修正しました。 ※直下率チェック、法規チェックでも同様です。
<p>基礎伏図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・一括配置で付属品のポーチ、テラスに配置される土間コンクリートは、仕上厚を考慮した値で配置されるように修正しました。
<p>建もの燃費ナビ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・プラン図で庇(霧除)などの庇相当物を配置しても、計算に反映されない現象を修正しました。 ・仕様入力、PHPP の画面の右下のボタンを「キャンセル」から「閉じる」に変更しました。
<p>外皮性能計算</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・令和 4 年 4 月 1 日施行の住宅性能表示の温熱環境・エネルギー消費量に関する基準の改正に伴い、以下の対応を行いました。 <ul style="list-style-type: none"> -計算結果の判定基準に「断熱等性能等級 5」を追加 -判定基準の表記を一部更新 -住まいの省エネ評価シートの UA 値判定基準に「断熱等性能等級 5」を追加 -住まいの省エネ評価シートの一次エネルギー消費量判定基準に「消費量等級 6」を追加 ・外皮性能計算を新規起動時、「令和 3 年 4 月 1 日以降の仕様」が初期値となるように対応しました。 ・計算結果の判定基準に「HEAT20 G3 基準値」を追加しました。 ・計算結果の判定基準で選択した基準と基準値を、図面出力の総合判定表に表示するように対応しました。

<p>外皮性能計算</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外皮仕様設定ツールの熱貫流率の計算において、計算過程における端数処理をしないように対応しました。 ・住まいの省エネ評価シートにおいて、UA 値判定基準に「HEAT20 G3」「ZEH+基準」を追加しました。 ・住まいの省エネ評価シートの説明書シートにおいて、「日付の記載」「施主名、建築地の記載」「外皮性能値、判定結果の記載」を一括処理するボタンを追加しました。 ・住まいの省エネ評価シートの計算条件シートにおいて、熱源（電気・ガス・灯油）の単価、太陽光発電売電単価の更新を行いました。
<p>目標基準ナビゲーションツール</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年4月1日施行の住宅性能表示の温熱環境・エネルギー消費量に関する基準の改正に伴い、基準内容に「断熱等性能等級 5」、「一次エネルギー消費量等級 6」の項目を追加しました。
<p>Madric Drive</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・物件管理サーバーを利用した状態で Madric Drive から物件管理へエクスポートが正常に行えない現象に対して、ローカル PC へエクスポートするように対応しました。 ・Madric Drive から物件選択へエクスポートしたプランを終了できない現象を修正しました。 ・3D Player の連携用 URL を、利用プランがライトプランでも Madric Drive に保存できるように対応しました。 ・専用ページにおいて、削除されたコンテンツのコメント閲覧、書き込みができてしまう現象を修正しました。 ・ページ設定でコンテンツを全て非表示にした場合、専用ページの読み込みができない現象を修正しました。