

## A's 2022 (Ver5.00.004) プログラム更新内容 [提供日：2022/4/25]

【サポート会員】は、サポート会員にご加入の方のみご利用いただけます。

| アプリケーション  | 内容   |
|-----------|--|
| 全般        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・製品起動中にログアウトされた状態になったときでも、データを保存して終了できるように対応しました。</li> </ul>  |
| 物件管理・物件選択 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・物件選択で物件を作成すると、「自動バックアップの復元と設定」のデータの復元で、物件名が表示されない現象を修正しました。</li> </ul>   |
| 物件概要      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・小屋伏図を起動中に、物件概要で工法を変更すると「データが壊れています」というエラーメッセージが表示される現象を修正しました。</li> </ul>  |
| プラン図      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・引き違い、玄関引き違い建具に建具柄「腰パネル」を追加しました。</li> <li>・部品配置の際、お気に入り登録した部品のみを表示した画面から選択して配置後、再配置で部品配置ダイアログを開くと、お気に入り登録した部品のみが表示にならない現象を修正しました。</li> <li>・2×4 工法でプラン図を起動した状態で詳細積算を実行し、再びプラン図で操作しようとする「データが壊れています」というエラーメッセージが表示される現象を修正しました。</li> </ul> |
| 屋根伏図      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・【サポート会員】以下の太陽光パネルを追加しました。<br/>[トリナ・ソーラー]<br/>太陽光パネル：TSM-380DE09.05、TSM-385DE09.05、TSM-390DE09.05、TSM-395DE09.05、TSM-400DE09.05</li> </ul>  |
| 外構図       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・部材の回転移動、回転複写において、SHIFT キーを併用して水平・垂直指定しようとしたときに、回転先の基準位置に対して機能するように改善しました。</li> <li>・敷地の座標入力ダイアログにおいて、座標値の挿入や、座標の順番を変更できるように改善しました。</li> <li>・建物配置で建物の向きを変えて画像出力すると、屋根伏図で配置した汎用線が正しい位置に出力されない現象を修正しました。</li> </ul>                        |
| 3D パース    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブロック塀に対する最適化により、部材色を変更すると正しく表現されないことがある現象を修正しました。</li> </ul>   |
| 鳥瞰図       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・上階がある階層を表示したときに、下階からの階段が表示されない現象を修正しました。</li> </ul>  |
| 三次元化処理    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・かね折れ階段の下の壁が生成されないことがある現象を修正しました。</li> <li>・セット部品の設置高さが正しく反映されない現象を修正しました。</li> <li>・外構図の建物配置で建物の向きを変えると、ブロック R 天端の形状がおかしくなる現象を修正しました。</li> <li>・天井に段差のある箇所に配置した下り壁の小口面が正常に生成されない現象を修正しました。</li> </ul>                                    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 図面編集               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・【サポート会員】テンプレート「UA 値ηAC 値計算表.tpl」に配置されている「冷房期の日射熱取得量(開口部の仕様)」(令和3年3月31日以前の仕様)のテンプレート枠を削除しました。</li> </ul>  |
| 図面マネージャ            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・図面一式雛型の「UA 値ηAC 値計算表」にリンクされている「冷房期の日射熱取得量(開口部の仕様)」(令和3年3月31日以前の仕様)の図面を削除しました。</li> <li>・図面一式雛型に「開口部仕様表」(外皮性能計算用図面)のページを追加しました。</li> </ul>  |
| 立面図                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・北側斜線、道路斜線、隣地斜線が1階軒先の高さから表示される現象を修正しました。</li> </ul>   |
| 断面図                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・階段手摺を切断線で切断すると、正常に図面出力されないことがある現象を修正しました。</li> </ul>   |
| 矩計図                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・階段手摺を切断線で切断すると、階段手摺が異常に伸びた状態で出力されることがある現象を修正しました。</li> <li>※展開図でも同様です。</li> <li>・母屋下がりの屋根がある場合、自動生成される小屋梁の位置が正しくないことがある現象を修正しました。</li> </ul>   |
| 展開図                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・部屋名の文字が改行されていると画面右側のプレビューが表示されない現象を修正しました。</li> </ul>  |
| 電気設備図              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・階段手摺、腰壁手摺が配置されている箇所にシンボルを壁付け配置できない現象を修正しました。</li> </ul>  |
| 詳細積算               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕上表の「部屋仕上材設定」の「腰壁」タブで高さを設定したときに、内壁や腰壁材の数量に開口面積が正しく考慮されない現象を修正しました。</li> <li>・部品が関連付けされている部屋をリフォーム機能の非改修部屋に指定すると、詳細積算でエラーメッセージが表示される現象を修正しました。</li> </ul>   |
| 数量算出               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・数量算出見える化の3D表示画面でドラッグをすると3D画像が見えなくなることがある現象を修正しました。</li> </ul>  |
| ライフサイクルコストシミュレーション | <ul style="list-style-type: none"> <li>・【サポート会員】太陽光発電の売電単価を登録しました。</li> <li>各電力会社の2022年4月時点の電気料金を登録しました。</li> <li>出力帳票の売電単価の初期値を更新しました。</li> </ul>   |
| 建物の燃費ナビ            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電の売電単価の初期値を更新しました。</li> </ul>  |
| 外皮性能計算             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・プレゼンボード出力の「住まいの省エネ評価シート R3」のテンプレートにおいて、PDFの情報を取得すると「主な仕様」と「備考」の内容が消去されてしまう現象を修正しました。あわせて「情報初期化」の際に、「主な仕様」と「備考」を初期化の対象とするか指定できるように対応しました。</li> <li>・アンドウ・リドウの機能が正常に動作しない現象に対して、機能を無効化しました。</li> </ul> |