

アプリケーション	内容
インストール	<ul style="list-style-type: none"> ・インストールのエラー画面において、横スクロールが機能せず表示内容を全て確認できないことがある現象を修正しました。
物件概要	<ul style="list-style-type: none"> ・工法を 2×4 に設定後、建物仕様の「壁・柱設定」を開き OK を押下すると「1～9999 までの数値を入力してください」とメッセージが出る現象を修正しました。
プラン図	<ul style="list-style-type: none"> ・1/100 図面設定の自動生成ダイアログが古い内容に戻ってしまっている現象を修正しました。また、1/50 図面設定の自動生成ダイアログにおいて、不要な項目を削除しました。 ・既存図の切断線が計画図にも表示されることがある現象を修正しました。 ・建具呼称配置で追加した建具呼称が削除・変更できないことがある現象を修正しました。
屋根伏図	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根自動配置で片流れ屋根を作成すると、数量算出が強制終了することがある現象を修正しました。 ・小屋裏階とその下階の外郭が重なる場合に、三方パラペットが正常に作成されない現象を修正しました。
高さ設定	<ul style="list-style-type: none"> ・換気扇の設置高さを「0～9999」に変更しました。
外部意匠配置	<ul style="list-style-type: none"> ・特定の条件において外部意匠配置を起動できないことがある現象を修正しました。
外構図	<ul style="list-style-type: none"> ・地上階 1 階建てに設定した場合は、延焼の恐れのある部分を 3m 延焼ラインのみ表示するように対応しました。 ・表示設定で敷地の向きを変えると、寸法文字移動において寸法文字が正しい位置に移動できないことがある現象を修正しました。 ・平均地盤面の単線配置で敷地の段差を跨ぐように配置後、アンドゥし要素選択しようとするエラーメッセージが出る現象を修正しました。 ・フェンスの「鋳物クロス」「鋳物縦」は、勾配なり配置の対象外とし、配置モードをグレー化しました。 ※3D パースでの変更も制御されます。 ・部品配置ダイアログから 3DS ファイルのインポートができないことがある現象を修正しました。
3D パース	<ul style="list-style-type: none"> ・特定の部品（要素数が多い部品、細長い面がある部品）の影響で、3DS データの保存や ExCAD 連携が正常に行えず、3D パースが強制終了する現象を修正しました。 ・設定の線画合成を ON にしてもチェックが表示されない現象を修正しました。 ・V-Ray レンダリングで不要な面が生成されることがある現象を修正しました。 ・片引き戸の引き込み部の壁のテクスチャの縮尺が内壁と合わない現象を修正しました。

3D パース	<ul style="list-style-type: none"> ・パノラマ CG クラウド、The Effect 連携において、V-Ray レンダリングの速度優先機能を利用できるように対応しました。
三次元化処理	<ul style="list-style-type: none"> ・建具の「FIX+片引均等」が「FIX+片引偏心」の表現に変わってしまった現象を修正しました。 ・腰壁の高さと登り壁の端部の高さが一致している場合に、接続部の包絡がうまくいかない現象を修正しました。
図面編集	<ul style="list-style-type: none"> ・マルチディスプレイを使用してパレットの線種や色の設定画面を開くと必ずメインのディスプレイで開く現象を修正しました。 ・フォントによって文字同士が重なったり文字間隔が広がったりする現象を修正しました。 ・立面図等で引出線配置、折引出線配置で配置した文字を図面出力して読み込むと、一部の引き出し線と文字が表示されないことがある現象を修正しました。
図面マネージャ	<ul style="list-style-type: none"> ・2次元 CAD データとして出力する際に、同じ図面名称があるとファイルが上書きされて全ページが保存されないことがある現象を修正しました。 ・テンプレートとして開くときの取込み図面選択において、図面を複数まとめて選択して取込チェックを入れると、画面が固まることある現象を修正しました。
立面図	<ul style="list-style-type: none"> ・3D パースで行った部材色変更の復元が行われず、部材が消えてしまうことがある現象を修正しました。
矩計図	<ul style="list-style-type: none"> ・自動生成部材の寸法情報タブの詳細設定において、「横架材間寸法」のチェックが正常に動作しない現象を修正しました。 ・2階の梁が二重に表示され、横架材間寸法が正しく表示されないことがある現象を修正しました。 ・下屋部分に桁上断熱材が表現されないことがある現象を修正しました。
壁量チェック	<ul style="list-style-type: none"> ・図面出力で不要なデータ（「壁量用床面積表」）を出力しないように対応しました。
展開図	<ul style="list-style-type: none"> ・腰板の配置基準となる床の判断を見直し、展開図、矩計図、3D パースで統一した動作になるように対応しました。 ・文字入力でキャンセルを選択し、配置モード「引出線配置」「折引出線配置」にしてウィンドウをクリックするとアプリケーションが強制終了する現象を修正しました。 ※立面図、断面図、矩計図、軸組図も同様です。 ・自動生成のその他タブにある「仕上表」にチェックを付けた際に図面出力される仕上表のファイル名に“50”の文字を付けないように対応しました。 ・上下階を部屋リンクして図面出力すると、吹抜と下階の間に不要な線分が表示されることがある現象を修正しました。
建具表	<ul style="list-style-type: none"> ・建具部材指定で配置した建具において、ガラス仕様を設定している場合に建具一覧および図面のガラス仕様の項目に不要な文字「O_」が付加される現象を修正しました。

<p>小屋伏図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・部材を選択し、右クリックメニューの切断を実行後、配置チェックを行うとエラーになる現象を修正しました。
<p>詳細積算</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・建具仕様設定の「ガラス」「付帯物」タブにおいて、タイトル行をダブルクリックするとエラーメッセージが表示される現象を修正しました。
<p>簡易通風シミュレーション</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外部下り壁（外部斜下り壁、外部 R 下り壁含む）が開口として処理されない現象を修正しました。
<p>外皮性能計算</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・新規インストール後、各種ツールの外皮仕様設定ツールにおいて、開口仕様のユーザー定義を登録できない現象を修正しました。 ・外皮仕様設定ツールの開口設定においてユーザー定義を登録する際、備考欄に入力した文字を削除できない現象を修正しました。 ・一次エネルギー計算の XML 出力において、出力先を変更してもドキュメントに保存される現象を修正しました。 ・外壁図において、端数処理の影響で面が細かく分割されることがある現象を修正しました。
<p>物件選択</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・Madric Drive へのプランデータのアップロードに失敗する現象を修正しました。