

アプリケーション	内容
全般	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モニタ解像度によって、線種が点線等のときも実線で表示されることがある現象を修正しました。</li> <li>※ 4 Kディスプレイで、フォントサイズが 150%の環境等で、現象が発生していました。</li> </ul>
物件概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本情報ページの小屋裏が有効のとき、地下階を指定していても、建物高さページに地下階の設定が表示されず、設定できない現象を修正しました。</li> <li>・基本情報ページの「建物タイプ」を変更しても、高さの初期化確認ダイログが表示されない現象を修正しました。</li> </ul>
プラン図	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部品配置ダイログで部品をインポートするとき、部品名称の初期値に、拡張子を含んだファイル名が表示される現象を修正しました。</li> <li>・建具自動調整を行ったとき、「片引(厚壁)」の逃げ幅補正が正しく行われない現象を修正しました。</li> <li>・コーナー-FIX の柄名を、他のコーナー建具と同様に「方立無」「方立有」に変更しました。</li> <li>・部品自動配置で、選択されているお気に入り部品が削除された状態で、自動配置を行うとエラーになる現象を修正しました。</li> <li>※選択されている部品が削除されている場合には、他の部品を選択するようにメッセージが表示されます。</li> <li>・現場作成台形出窓の表現（額縁、建具中心線、包絡等）を改善しました。</li> <li>・建具スマートメニューから「面格子」等にチェックを入れると、プラン図がエラーになることがある現象を修正しました。</li> <li>・現場作成出窓の建具を選択して、右クリックメニューの高さ設定から「出窓の連動」のチェックを外しても、勝手にチェックが付いてしまうことがある現象を修正しました。</li> <li>・壁（躯体・仕上・下地）の厚みによって、建具の面格子が図面に出力されないことがある現象を修正しました。</li> <li>・内観部品＞洗面＞Web 部品 1 の「キャビネット」（全 15 点）の部品をサイズ変更すると、設置高さが変わってしまう現象を修正しました。</li> <li>※配置済みの部品は再配置する必要があります。</li> <li>・物件概要でリフォーム機能を有効にしているとき、プラン図で下図の表現がリアルタイムに更新されない現象を修正しました。</li> <li>・壁の仕上厚を 0mm に設定したとき、壁の仕上線が図面に出力されないように修正しました。</li> </ul>

<p><b>プラン図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3次元部品の右クリックメニューで、「カウンターの上に表示」をONにしたとき、カウンターの他に腰壁に対しても上に表示できるように改善しました。</li> <li>・柱を入力するとき、「建具両端スナップ」が、建具両端部からずれた位置にスナップしてしまうことがある現象を修正しました。</li> <li>・プランモードで、建具および建具注記を要素選択し、右クリックメニューの注記編集を実行したとき、「1/50 平面図」用の注記情報が表示される現象を修正しました。 ※プランモードは、1/100 平面図モードと連動します。</li> <li>・壁厚み設定ダイアログの壁タブで、設定値に入力制限を追加しました。 ※「厚み」「躯体厚」は、1～1000mm までの値 ※「仕上」「下地」は、0～1000mm まで値</li> </ul>
<p><b>屋根伏図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・以下の太陽光パネルとパワーコンディショナーを追加しました。 【長州産業】 太陽光パネル：CS-320G31、CS-282G31 【JINKO】 太陽光パネル：JKM350M-72-J、JKM400M-72H 【京セラ】 太陽光パネル：KJ249P-5CTCG、KJ193P-5CTCG パワコン：PVN-406、PVN-553</li> <li>・部品配置ダイアログで部品をインポートするとき、部品名称の初期値に、拡張子を含んだファイル名が表示される現象を修正しました。</li> <li>・「フラット庇(手動)」が正しく配置できない現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>高さ設定</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・物件概要で小屋裏が有効のとき、地下階を指定していても、階基準高さの設定に地下階が表示されず、設定できない現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>外部意匠配置</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小屋裏のある物件で、屋根形状によって外部意匠配置の画面が起動しないことがある現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>外構図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部品配置ダイアログで部品をインポートするとき、部品名称の初期値に、拡張子を含んだファイル名が表示される現象を修正しました。</li> <li>・平均地盤面の「地盤面算定図(平面)」に、表示設定で回転させた建物の向きが反映されず、傾いて表示されてしまう現象を修正しました。 ※設定→配置図図面設定→図面基準の設定に従って、「地盤面算定図(平面)」の図面を生成します。</li> <li>・袖壁の位置によって、建物移動が正しくできない現象を修正しました。</li> </ul>

<p><b>3D パース</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・レンダリング結果を画像登録したとき、登録された画像の樹木・人物の表現が荒くなってしまふことがある現象を修正しました。</li> <li>・勾配 FIX を配置した物件で、3 次元変換中にエラーになることがある現象を修正しました。</li> <li>・内観の FG レンダリングの結果に、屋根色が影響することがある現象を修正しました。 ※勾配天井が設定されている場合に、現象が発生していました。</li> <li>・3D Player の変換結果が、3D パースと異なることがある現象を修正しました。</li> <li>・ID に全角文字が含まれていると、「3D Player 保存」ができない現象を修正しました。</li> <li>・表示窓サイズを指定して画面キャプチャすると、3D 寸法の位置がずれてしまふ現象を修正しました。</li> <li>・物件概要の基本情報ページで、「小屋裏」のチェックを切り替えたときに、屋根が正しい位置に表現されないことがある現象を修正しました。</li> <li>・V-Ray レンダリングによる表現を改善しました。 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 建具開閉モードで設定した状態が反映されるようになりました。</li> <li>② 面光源とスポット光が反映されるようになりました。 ※面光源は、「選択モード：面」で要素選択し、右クリックメニューの「面光源」から設定できます。 ※スポット光は、スポット光源が設定された照明部品を配置すると表現されます。</li> </ul> </li> <li>③ 球や円柱を含む、階段の手摺や部品の表現が可能になりました。</li> <li>・A's Ver1.50 以前と比べて、パノラマ CG クラウドで作成した画像の品質が悪くなった現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>三次元化処理</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラン図で壁厚み設定を実行、または部屋名を変更すると、パラペットがずれてしまふことがある現象を修正しました。 ※ポーチ袖壁がある建物で現象が発生していました。</li> <li>・片流れ屋根の物件で、コーナー貼りが屋根から突き抜けたり、表現が崩れたりすることがある現象を修正しました。</li> <li>・壁が入力されていないところ（外部の袖壁端部をつなぐような形状）にパラペットを配置したとき、袖壁端部とパラペットの面が一致しない現象を修正しました。</li> <li>・プラン図でスリットの上端高を当階屋根まで伸ばす設定で配置したとき、屋根の高さが軒高よりも低い位置では、スリットが屋根から突き抜けてしまふ現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>カラー立面</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・レンダリング結果を画像登録したとき、登録された画像の樹木・人物の表現が荒くなってしまふことがある現象を修正しました。</li> </ul>

<p><b>立面図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新規作成した 2 D シンボルが配置されていると、図面出力ができないことがある現象を修正しました</li> <li>※ 2 D シンボル作成で、外郭作成を行わずに、出力設定で「塗りつぶし対象にする」のチェックを付けて登録した 2 D シンボルが配置されている場合に、現象が発生していました。</li> <li>・屋根伏図で、軒の出やケラバの出に小数点を含む値を設定したとき、出寸法が矩計図と異なることがある現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>断面図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新規作成し 2 D シンボルが配置されていると、図面出力ができないことがある現象を修正しました。</li> <li>※ 2 D シンボル作成で、外郭作成を行わずに、出力設定で「塗りつぶし対象にする」のチェックを付けて登録した 2 D シンボルが配置されている場合に、現象が発生していました。</li> </ul>
<p><b>矩計図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・矩計図を起動すると、「角材」の変換で止まりエラーになることがある現象を修正しました。</li> <li>・新規作成した 2 D シンボルが配置されていると、図面出力ができないことがある現象を修正しました。</li> <li>※ 2 D シンボル作成で、外郭作成を行わずに、出力設定で「塗りつぶし対象にする」のチェックを付けて登録した 2 D シンボルが配置されている場合に、現象が発生していました。</li> </ul>
<p><b>壁量チェック</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「火打構面存在床倍率計算における基準」を、2 種類の判定方法から選択できるように改善しました。</li> <li>-「小区画単位」で判定する方法（A's Ver1.50 と同様）</li> <li>-「床区画単位」で判定する方法（A's Ver2.00 と同様）</li> <li>※ 準備入力ダイアログ＞ 詳細設定＞ 床材質タブから設定できます。</li> <li>・プラン図に柱が配置されていなくても、壁量チェックが起動できるように動作を変更しました。</li> <li>※ 各階層に柱が配置されていない場合は、耐力壁自動配置を実行すると警告メッセージが表示されます。</li> </ul>
<p><b>展開図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新規作成した 2 D シンボルが配置されていると、図面出力ができないことがある現象を修正しました。</li> <li>※ 2 D シンボル作成で、外郭作成を行わずに、出力設定で「塗りつぶし対象にする」のチェックを付けて登録した 2 D シンボルが配置されている場合に、現象が発生していました。</li> </ul>
<p><b>電気設備図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設定＞ 電設図図面設定＞ 表現テーブルで、「1/50 詳細表現」のテーブルを選択すると、通り芯文字が出力されない現象を修正しました。</li> <li>※ 表示部材に「通り芯」を追加し、画面表示の制御ができるように改善しました。</li> </ul>

<p><b>図面編集</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ツールバーをドラッグ移動して独立させたとき、次回起動時にツールバーの形状を記憶していない現象を修正しました。</li> <li>・「データバー」のアイコンにカーソルを合わせたとき、その右側に表示される機能のアイコンに枠を表示するように改善しました。</li> <li>・ファイルを開くときに、ファイルの種類が「ZCD」または「TPL」の場合にのみ、「別ウィンドウで開く」が利用できるように制御しました。</li> </ul>
<p><b>図面マネージャ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新しく「表リンク」から表を貼り付けた図面テンプレートにおいて、図面を読み込むとエラーになる現象を修正しました。</li> <li>・物件概要の基本情報ページで、「施主名」「建築主現郵便番号」「建築主現住所」の設定を変更しても、図面マネージャの該当箇所へ変更が反映されない現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>図面一括出力</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ライセンス構成に含まれていない図面機能があると、図面一括出力起動時に、お試し版の確認ダイアログが繰り返し表示される現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>確認申請書作成</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委任状の書式を元の書式に戻しました。 ※A's Ver2.00.001と同じ書式に戻しました。</li> <li>・確認申請書(建築物)の第三面の【17.特定工程工事終了予定年月日】において、過去に入力したデータを履歴参照できるように改善しました。</li> </ul>
<p><b>軸組図</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新規作成した2Dシンボルが配置されていると、図面出力ができないことがある現象を修正しました。 ※2Dシンボル作成で、外郭作成を行わずに、出力設定で「塗りつぶし対象にする」のチェックを付けて登録した2Dシンボルが配置されている場合に、現象が発生していました。</li> </ul>
<p><b>数量算出</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラン図で化粧部材の梁形を、1つの部屋に同一方向に並べて6本以上配置しているとき、数量算出の計算処理中に止まってしまう現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>外皮性能計算</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部材設定一覧で、面積を手動設定に切り替えて修正した後で、画面を再起動すると、設定が記憶されておらず自動計算に戻ってしまうことがある現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>3次元部品作成</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テーブル登録で、「グループ別分」を変更せずに初期状態のまま部品を登録すると、登録できないことがある現象を修正しました。 ※グループ別分の初期状態が、お気に入りグループや新規作成したグループの場合に、現象が発生することがありました。</li> </ul>
<p><b>2Dシンボル作成</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ハッチングを円弧配置したとき、指定通りの範囲にならない現象を修正しました。</li> </ul>
<p><b>表作成</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入力情報の「面積」で、「施工面積」等の項目が表示されず、表リンクに取り込めない現象を修正しました。</li> </ul>