

アプリケーション	内容
<p>プラン図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・壁厚み設定の外壁＞外側＞詳細設定から複数の下地を設定したとき、下地 2 以降に設定した下地厚が外部壁に反映されない現象を修正しました。 ・建具自動調整で、建具のチリが取得できず、額縁が重なって表現されてしまうことがある現象を修正しました。 ・部屋名を設定していないデータを「パターン読込」から配置すると、エラーになる現象を修正しました。 ・斜めの壁（45 度以外）に建具を配置し、「高さ・詳細情報設定」ダイアログを確認すると、「内法幅 w」「建具幅 W」「入力幅」が正しく表示されない現象を修正しました。 ※ダイアログの表示上の問題で、実データ上の問題はありません。 ・建具高が 1500mm 以上の FIX 窓（上下、ジャロジー、オーニング）で、建具の中央に不要なハッチングが表現されてしまう現象を修正しました。 ・通り芯を手動任意配置したとき、通り芯符号の文字が同じになってしまうことがある現象を修正しました。 ・パターン読込で、同じ位置に重なると二重で配置できてしまう現象を修正しました。 ・1/100 平面図、1/50 平面図において、壁芯線が柱間で分断されて出力される現象を修正しました。 ・部品配置ダイアログから、スケッチアップ部品をインポートして内観部品として登録するとき、立面基準を「GL」に指定しても、パースでは「階基準」に表現されてしまう現象を修正しました。 ・A's Ver2.00.000 より前のバージョンで作成した物件で、1/50 平面図モードに通り芯や部屋名の文字が表示されないことがある現象を修正しました。 ・通り芯の又番配置で、通り芯文字や枠がずれることがある現象を修正しました。
<p>屋根伏図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法線を「標準入力」で配置した後に、補助線アイコンをクリックすると「引数が正しくありません」と表示され、操作できなくなる現象を修正しました。 ・面変形から合成指示を行うとき、屋根面の形状をクリックする位置によって正常に合成できないことがある現象を修正しました。 ・以下の太陽光パネルを追加しました。 【ハンファQセルズジャパン】 Q.PEAK-G5.1 310、Q.PEAK S-G5.1 245、 Q.PEAK XS-G5.1 165、Q.PEAK BLK-G5.1 300

<p>外部意匠配置</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・部分サイディングが重なって配置されるときは、「サイディングが重なって配置されます。よろしいですか？」のメッセージを表示し、注意を促すようにしました。 ・立面モードで、付け柱や付け梁を入力しようとするとき「応答なし」になることがある現象を修正しました。
<p>外構図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・仕上面設定の「ハッチング選択」ダイアログで、登録されているハッチングパターンがすべて表示されていない現象を修正しました。 ・敷地に建物を配置する操作（建物配置、建物移動）で、「屋根基準配置」および「建物位置寸法配置」のチェックの状態を記憶するように改善しました。
<p>天井伏図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「オングリッド」のツールボタンに「パターン登録」の画像が表示されていた現象を修正しました。
<p>3D パース</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・カウンターを角丸めした際に、角が丸まらず、カウンターの辺が斜めになり、壁と隙間が空いたりする現象を修正しました。 ・選択モードが「同名パーツすべて」や「同名色すべて」で部材色変更を行ったとき、テクスチャ方向が変わってしまうことがある現象を修正しました。 ・V-Ray レンダリングをすると、「動作を停止しました」とメッセージが表示され、途中で画面が止まってしまう現象を修正しました。 ・3次元データ保存した建物データを、外構図の3D建物配置で取り込むと、ウッドデッキのテクスチャ基準（方向）が変わってしまう現象を修正しました。 ・オーバーハングしている部分の底裏面のテクスチャ初期値を、軒裏と同じテクスチャに変更しました。 ・視点プロパティのサムネイルを更新したとき、画面表示と異なるサムネイルが表示される現象を修正しました。 ・小屋裏のある物件で、作成条件＞屋根タブ＞軒裏形状等の設定に、不要な階層の設定が表示されていた現象を修正しました。 ※例えば、「2階建て＋小屋裏」の物件のとき、3階以上の設定も表示されていました。 ・面分割を行うときに、「面分割を開始できません」とエラーメッセージが表示されることがある現象を修正しました。 ・小屋裏のある物件で、壁の下地厚を厚く設定していると、小屋裏の外壁に穴が開くことがある現象を修正しました。 ・外壁形状に円弧が存在するとき、外壁の表現にずれが生じることがある現象を修正しました。 ・内観の視点位置で、ファイナルギャザーでレンダリングを行い画像登録するときに、出力画像サイズを「1」以外に設定して保存しようとするとき、3Dパースがエラーになる現象を修正しました。 ・中間階や小屋裏のある物件で、視点プロパティの「▼」や「▲」ボタンで階層を切り替えたとき、不要な階層が表示される現象を修正しました。 ・廻縁が外部へ異常に伸びて表現されてしまうことがある現象を修正しました。

<p>鳥瞰図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・小屋裏のある物件で、作成条件＞屋根タブ＞軒裏形状等の設定に、不要な階層の設定が表示されていた現象を修正しました。 ※例えば、「2階建て＋小屋裏」の物件のとき、3階以上の設定も表示されていました。 ・小屋裏のある物件で、作成条件から小屋裏も表示する設定で鳥瞰図を作成すると、設定した切断高が各階の壁にも影響し、壁が切断されて表現される現象を修正しました。 ・壁の上面が表現されないことがある現象を修正しました。
<p>カラー立面</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・小屋裏のある物件で、作成条件＞屋根タブ＞軒裏形状等の設定に、不要な階層の設定が表示されていた現象を修正しました。 ※例えば、「2階建て＋小屋裏」の物件のとき、3階以上の設定も表示されていました。
<p>プランチェック</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・玄関片引き戸と勝手口片引き戸で、開口部の両端に柱を配置していると、「建具と柱の干渉チェック」で NG になってしまう現象を修正しました。 ・区画範囲が完全に一致した部屋が存在するとき、「区画重なりチェック」の判定が NG にならない現象を修正しました。
<p>立面図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・出力部材の設定で、「外構図」タブの「敷地」のチェックを外すと、土台水切りが出力されない現象を修正しました。 ・小屋裏のある物件で、作成条件＞屋根タブ＞軒裏形状等の設定に、不要な階層の設定が表示されていた現象を修正しました。 ※例えば、「2階建て＋小屋裏」の物件のとき、3階以上の設定も表示されていました。
<p>壁量チェック</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・準備入力ダイアログで、「詳細設定」の設定条件を変更して「OK」ボタンをクリックしたときに、「サポートされていない操作を実行しようとした」というメッセージが表示される現象を修正しました。 ・プラン図で自動配置した寸法線が、「水平構面検討表」に出力されない現象を修正しました。 ・2X4 工法の場合、耐力壁自動配置ができない現象を修正しました。
<p>展開図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・出力部材＞部屋情報タブ＞詳細設定で廻縁のチェックを外すと、図面出力したときに、天井と壁の間に廻縁のサイズ分の隙間が空いてしまう現象を修正しました。
<p>伏図全般</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・3D パースやリアルタイム 3D ビューアを起動した状態で、伏図のアプリケーションで部材を手動配置すると、配置した部材が適切な高さに配置されない現象を修正しました。

<p>図面編集</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・オブジェクトプロパティでは「塗り」の表現が 17 種類から選択できるが、パレットでは塗り表現が 16 種類からしか選択できない現象を修正しました。 ・インフォバーを利用して入力を行うときに、[ESC]キーによるキャンセルが機能しない現象を修正しました。 ・連続印刷を行うとき、補助レイヤが必ず印刷対象外になってしまう現象を修正しました。 ※図面編集の[設定]メニュー> オプション> オプションタブにある、「出力：補助データ」の「印刷」の設定に従います。
<p>図面マネージャ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・[設定]メニュー> オプション> オプションタブで、点データの半径を変更しても、印刷結果に反映されない現象を修正しました。
<p>ライフサイクルコスト</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・【サポート会員】 太陽光発電の売電単価を登録しました。 各電力会社の 2019 年 4 月時点の電気料金を登録しました。 出力帳票の売電単価の初期値を更新しました。
<p>外皮性能計算</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外皮仕様設定ツール>「屋根、天井、外壁、床の設定」のユーザー定義を追加する画面で、「厚さ d」の変更時に入力した値に応じて、列の幅が調整されるように改善しました。 ・プラン図で自動配置した寸法線が、「外壁面積根拠図」「外皮根拠図」「床面積根拠図」に出力されない現象を修正しました。 ・外皮仕様設定ツールを開いて閉じるだけで、部材設定一覧の仕様が勝手に変更してしまうことがある現象を修正しました。 ※断熱仕様の設定で、地域別 ZEH 基準適応仕様の地域仕様を絞り込んでいるときに、現象が発生していました。
<p>3 次元部品作成</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・内観部品として部品を登録するときに、配置基準を「GL」に指定しても、パースでは「階基準」に表現されてしまう現象を修正しました。
<p>2D シンボル作成</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「JWW 読込」と「DXF 読込」アイコンについて、最後に選択したアイコンが、次回起動時に表示されるように改善しました。
<p>クイックメニュー</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・鳥瞰図が起動した状態で、クイックメニューから 3D パースが起動できない現象を修正しました。
<p>基本設定ツール</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・仕上表> 図面出力色の設定で、罫線の色を変更しても図面に反映されない現象を修正しました。