

アプリケーション	内 容
<p>物件概要</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・CEDXM を取り込んだ直後の物件概要の「建築概要」に、床面積が 0㎡と表示される現象を修正しました。 ※CEDXM を取り込んだ直後の物件概要には、CEDXM に登録されている情報がそのまま表示されます。CEDXM では外部区画の情報の受け渡しができないため、A's で保存終了すると床面積が異なる値で保存される場合があります。
<p>プラン図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・建具スマートメニューが操作中（プロパティの建具名称や枚数等の項目をクリック）に閉じてしまうことがある現象を修正しました。 ・プラン図で「小屋裏」や「ロフト」属性の部屋に建具を配置すると、建具初期値設定ツールの設定情報に従わない現象を修正しました。 ・片引き戸の表現が配置した建具サイズと一致しない現象を修正しました。 ※建具呼称配置で、建具幅 W が 1645mm の片引き戸を選択して配置したとき、1/50 平面図画面では建具幅（枠外－外）が 1649mm になっていました。 ・1/50 平面図で、柱が配置されていない外壁と内壁の交点の断熱材表現が途切れてしまう現象を修正しました。 ・部屋名、部屋面積の文字の向きが変わってしまうことがある現象を修正しました。 ・部屋名と部屋面積の文字が重なってしまうことがある現象を修正しました。 ・段差記号をマウス右ボタンメニューから、移動、複写を行うとエラーになってしまう現象を修正しました。 ・物件管理、物件選択から反転読込したとき、「1/50 平面図」モードの部屋名が回転されてしまう現象を修正しました。 ※建具注記については今回対応できなかったので「ツール」メニュー→「建具注記再作成」をご利用ください。
<p>屋根伏図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・以下の太陽光パネルを追加しました。 【LIXIL】 STP245S-16/Tfhm STP310S-20/Wfhm CS1V-265MS CS1VL-210MS

<p>3D パース</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・以下の部品の UV マップ設定を修正し、ガラス部分でも木目色が表示されるように修正しました。 ※内観部品→食器棚→WEB 部品 1→食器棚 ・プラン図で配置した付属部品には、3D パースの「高速化（グルーピング）」が適用されない現象を修正しました。 ・R 壁に円弧 FIX 建具（2～4 枚）で配置したとき、ガラスの間に枠が作成されない現象を修正しました。 ・片開き戸（外部）または FIX の「アーチ型」の建具柄を配置すると、外部側の建具開口部分の壁が正常に表示されない現象を修正しました。 ・ユーザー視点を読み込んだ後、背景前景設定ダイアログの「前景合成設定」の「レンダリング画面比率連動」の数値が 0 になってしまうことがある現象を修正しました。 ・対面デモでスケルトン表示したとき、自動配置した柱が出力されない現象を修正しました。
<p>鳥瞰図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・3D パースで色変更した情報が、鳥瞰図に反映されない現象を修正しました。
<p>プレゼンボード</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・プレゼンボード出力で、3D パースで色変更した情報が、鳥瞰図に反映されない現象を修正しました。
<p>確認申請書作成</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・改正建築基準法が 6 月 25 日から全面施行されたことに伴い、確認申請書様式の更新を行いました。 ①確認申請書(建築物) 第四面の【 5 . 耐火建築物等】が無くなり、【 5 . 主要構造部】【 6 . 建築基準法の～の適用】【 7 . 防火地域又は準防火地域における～】が追加され、既存の【 6 . ～】以降は順送りに番号が変更されました。 ②建築物の用途区分の種類が追加、更新されました。 ③「確認申請書（昇降機）」など複数の様式で、表紙に記載された条項のうち「第 87 条の 2 」から「第 87 条の 4 」に変更されました。 ④建築工事届 第一面の建築主欄の「印」表記が削除されました。
<p>矩計図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・軒先形状が直角のとき、桁芯と屋根基準線（垂木下端）の交点がずれて作図されてしまう現象を修正しました。 ・カラーベスト、和瓦、洋瓦の屋根で、軒先形状が直角のとき、外壁の仕上線が軒裏で止まらず、桁まで作図されてしまう現象を修正しました。
<p>図面編集</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「平均床倍率の検討表(2 階)」のテンプレートの図面名と縮尺が空欄になる現象を修正しました。 ・SXF ファイル（sfc・p21）形式で保存できないことがある現象を修正しました。

<p>図面マネージャ</p>	<p>・SXFファイル（sfc・p21）形式で保存できないことがある現象を修正しました。</p>
<p>簡易通風シミュレーション</p>	<p>・計算を実行すると「計算中に異常発生」と表示されることがある現象を修正しました。 ※特定の物件でのみ発生する現象です。</p>
<p>外皮性能計算</p>	<p>・建産協様の地域別 ZEH 基準適合仕様例に「更なる強化外皮基準」「インシュレーションファイバー」を追加しました。</p> <p>・計算結果（ダイアログ）の基準値と設計値が条件によっては逆に表示されてしまう現象を修正しました。</p> <p>【発生条件】</p> <p>①「判定基準」を「省エネ基準」以外の「ZEH 基準値」「ZEH+基準値」「HEAT20G1 基準値」「HEAT20G2 基準値」から選択する。</p> <p>②計算結果のダイアログの位置を移動させる。</p> <p>③外皮性能計算、この物件を終了する。</p> <p>④外皮性能計算を一度も開いたことがない物件を起動する。</p> <p>⑤計算モードガイドを閉じる。</p>
<p>安心の住まい診断</p>	<p>・壁量チェックの床倍率計算で、X・Y 方向、1 階 2 階共に、全て判定は OK になっているのに、安心の住まい診断で床の強さを確認すると、パーセンテージが基準を下回ってしまう現象を修正しました。</p>
<p>更新インストール</p>	<p>・更新インストールを行うと、USB 認証が WEB 認証に戻ってしまう現象を修正しました。 ※修復インストールを行った場合は、WEB 認証に戻りますので、ライセンス認証方式変更ツールで再設定する必要があります。</p>
<p>マイホームパレット</p>	<p>・新しく建材メーカー「ウッドワン」の床材を追加しました。 ※新しい建材メーカーの追加のため、最新版がある際にエース起動時に表示されるお知らせから通常通り「更新」を行ってもインストールされません。大変お手数ですが、サポートページの A's（エース）更新情報より、追加手順をご確認ください。</p>