

A's 2023 (Ver6.00.005) プログラム更新内容 [提供日：2023/5/15]

【サポート会員】は、サポート会員にご加入の方のみご利用いただけます。

アプリケーション	内容
プラン図	<ul style="list-style-type: none"> ・勝手口の柄名に「通風ドア:縦格子」「通風ドア:デザイン格子」を追加しました。 ・フォント情報が欠落した文字があると動作が遅くなる現象を修正しました。
屋根伏図	<ul style="list-style-type: none"> ・【サポート会員】以下の太陽光パネル、パワーコンディショナーを追加しました。 <p>[ネクストエナジー・アンド・リソース] 太陽光パネル：NER108M415B-MD パワコン：SPSM-554B-NX</p> <p>[カナディアン・ソーラー] 太陽光パネル：CS6R-410MS、CS6RA-315MS、 CS6RB-270MS、CS6R-410MS+CS6RA-315MS</p>
外部意匠配置	<ul style="list-style-type: none"> ・立面モード、断面モードの画面表示でグリッド設定が行えない現象を修正しました。
外構図	<ul style="list-style-type: none"> ・補助線の外郭オフセット配置において、正常な位置にオフセットされないことがある現象を修正しました。 ・Madric Drive のコンテンツ管理で 3dd データを削除しても、外構図の 3D 建物配置の選択候補に削除したデータが表示される現象を修正しました。
3D パース	<ul style="list-style-type: none"> ・コーナー建具を連窓設定したときに表現がおかしくなる現象を修正しました。 ・データ連携の The Effect にて、パターン 4 を選択し、「夕方」「夜」パースを出力する際に、背景が差し替わるように対応しました。 <p>※背景を 2 点追加しました。(背景_紺青.jpg、背景_薄墨色.jpg)</p>
図面マネージャ	<ul style="list-style-type: none"> ・立面図のサイディング模様が表現されないことがある現象を修正しました。
矩計図	<ul style="list-style-type: none"> ・指定部材で矩計図を作成する際の、小屋材、床梁の自動生成処理を見直しました。
確認申請書作成	<ul style="list-style-type: none"> ・令和 5 年 4 月 1 日からの確認申請書の様式一部変更に伴い、以下の書類の第三面【10.建築面積】の【イ.建築面積】を【イ.建築物全体】に変更しました。 -確認申請書（建築物）+建築計画概要書 -計画変更（建築物） -計画通知書（建築物） -計画変更通知書（建築物） ・建築計画概要書の第二面【21.備考】を削除しました。 ・委任状の「印」の文字を登録語選択式に変更しました。

<p>床伏図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・配置した補助線を選択して伸縮すると、アプリケーションエラーになる現象を修正しました。 ※小屋伏図、2×4 小屋伏図、2×4 床伏図、2×4 土台伏図、2×4 スタッド伏図、2×4 天井根太伏図でも同様です。
<p>数量算出</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・建具部材指定で配置した引違(二重)の建具を数量算出で拾うように対応しました。
<p>外皮性能計算</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・1つの部屋にオーバーハング領域が複数あると、階間部が正常に生成されないことがある現象を修正しました。 ・「断熱材位置」アイコンから断熱材位置の設定を変更すると、正しく反映されないことがある現象を修正しました。
<p>物件選択</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・DATA フォルダのサブフォルダ内にある物件において、Madric Drive へのプランデータのアップロードに失敗する現象を修正しました。