

アプリケーション	内容
プラン図	<ul style="list-style-type: none"> ・部屋が配置されていない壁に「引込」「引分」の建具を配置すると、「引数が正しくありません。」とエラーメッセージが表示される現象を修正しました。 ・1/100 平面図、1/50 平面図で、コーナー設定した建具がコーナー部からはみ出して表現されることがある現象を修正しました。
屋根伏図	<ul style="list-style-type: none"> ・上下階の外郭が同じ場合に三方パラペットを下階に配置すると屋根伏図が強制終了する現象を修正しました。 ・以下の太陽光パネルを追加しました。 [ハンファ Q セルズジャパン] 太陽光パネル：Q.PEAK DUO M-G11S 415
3D パース	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンガーパイプの種類「吊下げ 3」の中吊が表現されない現象を修正しました。 ・面拡張した壁面に配置されている窓の削除や高さ変更を行っても、当該壁面の初期化が行われない現象を修正しました。 ・ファイナルギャザーレンダリングで一部の自動車部品のホイール部分が黒く表現される現象を修正しました。
図面編集	<ul style="list-style-type: none"> ・文字のフォントをメイリオにすると文字幅が異常に狭くなる現象を修正しました。併せて、よく使用されるフォントの文字幅の調整を行いました。
図面マネージャ	<ul style="list-style-type: none"> ・棚板を配置すると立面図の図面出力中に「設定ファイル「HiddAttr.def」に部材グループ「棚板」の属性が定義されていません。」とエラーメッセージが表示されることがある現象を修正しました。
立面図	<ul style="list-style-type: none"> ・勾配 FIX を配置すると、その後ろにある部材が重なって表示される現象を修正しました。
矩計図	<ul style="list-style-type: none"> ・2×4 工法で天井断熱の設定が反映されない現象を修正しました。
法規チェック	<ul style="list-style-type: none"> ・開口部の直上にあるバルコニーと敷地形状によって採光チェックの D（水平距離）の値を正しく取得できないことがある現象を修正しました。
壁量チェック	<ul style="list-style-type: none"> ・耐力壁線の存在する通りが多い場合を考慮して、床倍率の検討表を図面出力する際、階層毎の「床倍率及び床梁・小屋梁の接合部のチェック表」を出力するように対応しました。 ・最上階が下階屋根に囲まれた形状の物件において、バルコニーの計算条件により床倍率自動配置を実行するとフリーズすることがある現象を修正しました。
展開図	<ul style="list-style-type: none"> ・カウンター、棚板を配置後、プラン図でドラッグを利用してサイズ変更したときに変更が反映されない現象を修正しました。 ※断面図、矩計図も同様に対応しました。
詳細積算	<ul style="list-style-type: none"> ・斜めの壁に建具を配置すると、寸法誤差により意図した呼称で拾われないことがある現象を修正しました。 ※建具表も同様に対応しました。

<p>数量算出</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「外壁出隅数」「外壁出隅高さ」「外壁入隅数」「外壁入隅高さ」の数量が正しく算出されないことがある現象を修正しました。
<p>外皮性能計算</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・部材設定一覧の面積手動設定を手動設定にして外皮性能計算を開きなおすと、面積や計算式が正しく表示されないことがある現象を修正しました。
<p>表作成</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・入力情報の分類「面積」の「延べ床面積㎡」、「延べ床面積坪」、「施工面積㎡」、「施工面積坪」のいずれかを表の先頭に配置して保存しようとすると表作成が強制終了する現象を修正しました。