

A's 2024 (Ver7.00.010) プログラム更新内容 [提供日：2023/11/27]

【サポート会員】は、サポート会員にご加入の方のみご利用いただけます。

アプリケーション	内 容
全般	<ul style="list-style-type: none">・文字のフォント情報が欠落している場合に、フォント情報を補うように対応しました。
プラン図	<ul style="list-style-type: none">・斜めの壁に間柱を自動配置すると不要な箇所にも間柱が配置されることがある現象を修正しました。・棚板の上に部品を配置し「カウンターの上に表示」を ON にすることで、平面図図面出力結果に表示されるように対応しました。・1/100 平面図、1/50 平面図の画面で高さが異なる腰壁同士の勝ち負け表現が逆になることがある現象を修正しました。・1/100 平面図、1/50 平面図の画面において、仕上自動配置で配置した文字を文字一括変更の「仕上情報」タブで制御するように対応しました。・セット部品を反転して配置すると、位置がずれて配置されることがある現象を修正しました。・梁形の配置において、壁厚みを考慮するように対応しました。・注記付きの棚板、ハンガーパイプを複写すると注記が 1/100 平面図、1/50 平面図に反映されない現象を修正しました。・図面（NLC ファイル）を画像出力した際に、テキスト部分において改行が抜けることがある現象を修正しました。・図面（NLC ファイル）を画像出力した際に、テキストが表示されない場合がある現象を修正しました。・図面（NLC ファイル）を画像出力した際に、基準点がずれる現象を修正しました。
屋根伏図	<ul style="list-style-type: none">・【サポート会員】以下の太陽光パネル、パワーコンディショナーを追加しました。 [LIXIL] 太陽光パネル：STP290S-20/Wem パワコン：YLE-TL46B1
高さ設定	<ul style="list-style-type: none">・展開表示モードにおいて、カーテンの設置高さが正しくない現象を修正しました。
外構図	<ul style="list-style-type: none">・外構部品-自動-WEB 部品 2 において、「トレー」を「大型トラック」に部品名を修正しました。

3D パース	<ul style="list-style-type: none"> ・1 階以外の階に付属品のポーチ、スロープポーチ、テラス、ウッドデッキを配置した際に、配置階を基準にした設置高になるように対応しました。 ・天井伏図で配置した天井面や追加面に面光源や照明を設定したときに光る方向が反転することがある現象を修正しました。 ・選択モード「同名パーツすべて」でシャッターを選択すると内部建具が同時に選択される現象を修正しました。 ・カラーコーディネートで編集情報を引き継がないようにしても、テクスチャ編集した面は編集情報が引き継がれる現象を修正しました。 ・外構図の下図(DXF)読み込みの影響で、3D パース起動後の 3 次元化処理がなかなか始まらないことがある現象を修正しました。 ・勝手口片引の枠の色キーを「玄関サッシ」から「勝手口サッシ」に変更しました。 ・窓モールやシャッターボックス、庇が窓からずれて表現されることがある現象を修正しました。 ・壁の入力順により腰壁手摺の設置高さが変わることがある現象を修正しました。 ・階段降り口部付近に不要な壁の開口ができることがある現象を修正しました。 ・作成条件の部材色タブで「カラー選択する」を選択して 3 次元化を実行し再度作成条件を開くと、「物件情報を利用する」がグレー化されていることがある現象を修正しました。 ・カラーコーディネート登録において、部材色変更のアイコンが部材色イメージの右上に表示されない現象を修正しました。 ・カラーコーディネート登録において、変更した部材色が登録されない現象を修正しました。 ・カラーコーディネート登録において、部材色を変更後、名称変更か画像変更しないと登録できない現象を修正しました。 ・面拡張ウィンドウを起動後、別の面を選択して補助線として表示する機能「面拡張 補助線追加」を面選択の右クリックメニューに搭載しました。 ・V-Ray のレンダリング設定を行いダイアログを閉じると、3D パースウィンドウや The Effect 出力設定ダイアログが後ろに隠れてしまう現象を修正しました。
カラー立面	<ul style="list-style-type: none"> ・外構図で傾斜面に配置したエクステリアがカラー立面に表示されない現象を修正しました。
プレゼンボード	<ul style="list-style-type: none"> ・オートプレゼンテーションの処理の確認画面で V-Ray のレンダリング設定を行いダイアログを閉じると、処理の確認画面が後ろに隠れてしまう現象を修正しました。
立面図	<ul style="list-style-type: none"> ・不要な位置に軒の出寸法線が表現されることがある現象を修正しました。
断面図	<ul style="list-style-type: none"> ・パラペットと下屋の組み合わせによってパラペットがずれて表現されることがある現象を修正しました。

矩計図	<ul style="list-style-type: none"> ・パラペットと下屋の組み合わせによってパラペットがずれて表現されることがある現象を修正しました。
壁量チェック	<ul style="list-style-type: none"> ・建具が柱に干渉しないサイズでも、建具の入力幅が柱間より大きい場合にその柱に接続する耐力壁を配置できない現象を修正しました。
展開図	<ul style="list-style-type: none"> ・出力部材の部屋情報の設定内容を物件に記憶するように対応しました。
仕上表	<ul style="list-style-type: none"> ・仕上表初期値－仕上タイプ表の外部タイプにおいて、部位仕上材設定の備考欄に値を入力しても記憶されない現象を修正しました。また、入力した内容を仕上表の初期値として反映するように対応しました。
給排水図	<ul style="list-style-type: none"> ・表示部材の設定で「下階下図」にチェックを入れても下階下図が表示されない現象を修正しました。
基礎伏図	<ul style="list-style-type: none"> ・配置したアンカーボルトを選択して寸法変更のダイアログを開くと、配置したものと異なる表示になっていることがある現象を修正しました。
外皮性能計算	<ul style="list-style-type: none"> ・大屋根属性の屋根面が外皮根拠として認識されず面が生成されない現象を修正しました。 ・住まいの省エネ評価シートにおいて、床面積（合計面積）の坪換算係数をメニューシートで設定できるように改善しました。 ・住まいの省エネ評価シートにおいて、会社ロゴの画像読込方法を改善し、png 形式や CMYK 方式の画像読込に対応しました。 ・住まいの省エネ評価シートにおいて、給湯設備のふろ（追焚あり）の内容が記載されない現象を修正しました。 ・住まいの省エネ評価シートにおいて、数量算出情報の読込に時間がかかっていたものを改善しました。