

A's 2024 (Ver7.00.020) プログラム更新内容 [提供日：2024/1/15]

【サポート会員】は、サポート会員にご加入の方のみご利用いただけます。

アプリケーション	内容
全般	<ul style="list-style-type: none"> 一部のファイルがウイルス対策ソフトで誤検出を起こすことがある現象に対して、デジタル署名を付加する対応を行いました。
プラン図	<ul style="list-style-type: none"> 入力済みの外部階段の手摺種類が変更できない現象を修正しました。 ディスプレイのサイズを125%にすると階段変更のダイアログが正常に表示されない現象を修正しました。 建具部材指定 OFF の建具において、面格子・戸袋を配置して柄を変更すると建具の芯ズレが反映しなくなる現象を修正しました。 1/50 平面図の断熱材(手動)の表現において、ピッチが1/50 図面設定-自動生成部材-断熱材の設定通りにならない現象を修正しました。 1/50 平面図の建具の片引き、引き分けのケーシング表現において、引き込み側の額縁が引き込みの反対側の躯体まで伸びる現象を修正しました。
屋根伏図	<ul style="list-style-type: none"> 屋根化粧材の自動配置を実行すると屋根伏図が強制終了することがある現象を修正しました。 【サポート会員】以下の太陽光パネルを追加しました。 [長州産業] 太陽光パネル：CS-340B81、CS-223B81
高さ設定	<ul style="list-style-type: none"> プラン図で高さ寸法が0 mmの部品を配置した場合、高さ設定起動時に強制終了する現象を修正しました。
外構図	<ul style="list-style-type: none"> 用途地域分割線が配置図図面出力時にずれて表示されることがある現象を修正しました。 樹木の2点配置で、起点、終点を同じ位置に配置すると鉢が表示されない現象を修正しました。 オート外構を実行すると「引数が正しくありません。」とエラーが表示されることがある現象を修正しました。
3D パース	<ul style="list-style-type: none"> 片引(厚壁)や引分(厚壁)の掃き出しサッシをクロス巻きにすると内観パースで隙間ができる現象を修正しました。 シャッターを壁全面に配置すると基礎の小口面に穴が開く現象を修正しました。 建具の片引(厚壁)を建具開閉で開口すると扉が枠よりも外へはみ出してしまう現象を修正しました。 V-Ray レンダリングを実行すると、シルバー色の車部品が黒色になる現象を修正しました。 外部腰壁とポーチ壁で生成されるコーナー部に土台水切りが生成されない現象を修正しました。 作成条件の敷地自動において、サイズが大きいと変換されない現象を修正しました。

プレゼンボード	<ul style="list-style-type: none"> ・オートプレゼンテーションにて画像を出力する際に、パースの視点位置が変わる現象を修正しました。
立面図	<ul style="list-style-type: none"> ・不要な位置に軒の出寸法線が表現されることがある現象を修正しました。
断面図	<ul style="list-style-type: none"> ・加筆の文字数が自動生成される文字数より多い場合に「データが壊れています」とエラーメッセージが表示される現象を修正しました。 ・メーカー建具の姿図表現において、取っ手の向きが反転することがある現象を修正しました。
矩計図	<ul style="list-style-type: none"> ・加筆の文字数が自動生成される文字数より多い場合に「データが壊れています」とエラーメッセージが表示される現象を修正しました。 ・メーカー建具の姿図表現において、取っ手の向きが反転することがある現象を修正しました。 ・三方パラペットの立ち上がりに隙間ができることがある現象を修正しました。
法規チェック	<ul style="list-style-type: none"> ・中庭属性の部屋に面する窓を採光チェック、換気チェック、排煙チェックの対象にできるように改善しました。
展開図	<ul style="list-style-type: none"> ・メーカー建具の姿図表現において、取っ手の向きが反転することがある現象を修正しました。
建具表	<ul style="list-style-type: none"> ・メーカー建具の姿図表現において、取っ手の向きが反転することがある現象を修正しました。