

A's Ver3.00.007 プログラム更新内容 [提供日：2020/8/24]

【サポート会員】は、サポート会員にご加入の方のみご利用いただけます。

アプリケーション	内容
物件管理	<ul style="list-style-type: none">・物件管理サーバーを利用するとき、プランデータを開くことができない場合がある現象を修正しました。・顧客編集のダイアログ内で正常に表示されない項目がある現象を修正しました。
プラン図	<ul style="list-style-type: none">・グリッド間隔が小さいとフリーズする現象を修正しました。・壁が直行している部分に中心点指示配置で建具を入力すると、90度回転された状態で配置されることがある現象を修正しました。・建具注記（外部、内部、出窓）を複写できるように対応しました。複写した文字は、通常の文字となります。・単独階段の配置で、問題がない設定のときに「階上基準を越えています。」とエラー表示され、間違った判定をすることがある現象を修正しました。・間取りによって、階段入力アシストで階段を正しく配置できないことがある現象を修正しました。・付属品のPSカバー部品を、壁以外を指示して配置した場合、異常な位置に配置される現象を修正しました。・画像出力で、スロープポーチの色が「ポーチ」の色定義を参照していたものを、「スロープポーチ」の色定義を参照するように修正しました。
外構図	<ul style="list-style-type: none">・敷地境界情報文字を移動できるように対応しました。
3D パース	<ul style="list-style-type: none">・3D パースと屋根伏図を起動している状態で、屋根伏図を編集していると3D パースがフリーズすることがある現象を修正しました。・「3D Player 保存」で、変換途中にフリーズすることがある現象を修正しました。・「3D Player 保存」で、部材色に登録されたテクスチャの格納場所にファイルが存在しない場合、QRコード作成に失敗する現象を修正しました。
三次元化処理	<ul style="list-style-type: none">・階段下に自動生成される壁の壁厚が一定のため壁に段差ができる現象を修正しました。・階段下に配置された建具が壁に埋まることがある現象を修正しました。・屋根の勾配によって、はい樋に接続している縦樋の下端がうまく接続されないことがある現象を修正しました。・部屋を跨いで屋根穴面で生成したときに、天井が開かない現象を修正しました。・ポーチ壁に対する土台水切りの生成で、包絡がうまくいかない現象を修正しました。

プレゼンボード	<ul style="list-style-type: none"> ・影付きの画像をプレゼンボード出力すると別の階層の影が表現される現象を修正しました。
図面編集	<ul style="list-style-type: none"> ・JWW データに入っている画像が影響して図面編集が正常に動作しないことがある現象を修正しました。
図面マネージャ	<ul style="list-style-type: none"> ・表示・選択ができない不要なデータが生成される現象を修正しました。 ・選択図面編集において、オートセーブ機能が働くように対応しました。
法規チェック	<ul style="list-style-type: none"> ・採光チェックで 2 階層上のバルコニー手摺を対象にしていなかったものを、対象とするように修正しました。
壁量チェック	<ul style="list-style-type: none"> ・準備入力で「令 86、87、88 条を考慮する」チェック ON の際、準耐火建築物を選択したときの係数が 1.33 倍していたものを 1.25 倍に修正しました。木造の場合、令 46 条の計算においても 1.25 倍するように対応しました。
基礎伏図	<ul style="list-style-type: none"> ・「線分にスナップ」で、スナップする対象線分を改善しました。 ・汎用線にスナップしなくなることがある現象を修正しました。
外皮性能計算	<ul style="list-style-type: none"> ・2020 年 4 月 1 日から、8 地域の冷房期の平均日射取得率の基準が変更されたことにより、基準値を変更しました。(3.2⇒6.7) ・【サポート会員】プレゼンボード出力の「住まいの省エネ評価シート.xlsm」の 8 地域の冷房期の平均日射取得率の基準値を変更しました。(3.2⇒6.7) ・吹抜領域の仮想床の判断を現在の仕様に対応しました。これに合わせて、居室等の分類に「対象外」を追加しました。【サポート会員】凡例_床面積根拠図.ZCD を更新しました。 ・密閉空気層の熱抵抗値の扱いを、現在の仕様(2019 年 10 月～)に合わせて「厚みに関係なく 0.09」とするように材料を追加しました。 ・材料に「直交集成材 (CLT)」を追加しました。
3 次元部品作成	<ul style="list-style-type: none"> ・タンク式トイレが断面図、矩計図、展開図に出力されなくなっていたのを出力されるようにしました。
表作成	<ul style="list-style-type: none"> ・【サポート会員】道路斜線等の斜線情報の表において、規制対象外の場合に NG と表記される現象を修正しました。計算結果が 0 の場合には「未計測」と表記するようにしました。 ・【サポート会員】図面マネージャの表リンクで凡例表を配置すると一部欠けることがある現象を修正しました。